

平成 2 1 年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成 2 1 年 5 月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成21年5月22日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	特殊接着剤を使用し、補修した。
平成21年5月22日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	補修用遮光性不織布及び特殊接着剤を使用し、補修した。
平成21年5月22日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	補修用遮光性不織布及び特殊接着剤を使用し、補修した。
平成21年5月22日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布接合部、両側からの引っ張りによるものと思われるめくれ。	接着剤で不織布（補修用）をパッチングし補修実施。
平成21年5月25日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布に切り傷が確認された。	補修用遮光性不織布及び特殊接着剤を使用し、補修した。
平成21年5月25日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	補修用遮光性不織布及び特殊接着剤を使用し、補修した。
平成21年5月25日	平成21年5月25日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	特殊接着剤を使用し、補修した。