

写真-13

埋立地 上層遮水シート切り取り

⑤ ④ ③(電極交点部) ② ①

H23.6.23




写真-14

埋立地 切り取り部分の下層確認















写真-20 埋立地 ③切り取り部の下層確認の状況(銅線電極交点部のアップ) 異常なし







写真-22

埋立地

④切り取り部の下層確認

異常なし








写真-24

埋立地 ⑤切り取り部の下層確認 異常なし

