# 平成２１年度山梨県環境整備センター施設点検状況
（平成２１年１２月分）

１．施設点検状況

| 点検項目 | 点検年月日 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 擁壁（貯留構造物） | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |
| 遮水工 | 毎日（土日祝日を除く） | 異常あり |
| 浸出液処理設備 | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |

２．措置状況

| 異常発生年月日 | 措置年月日 | 点検項目 | 異常の状況 | 措置内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年12月3日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月7日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 不織布接合部の剥がれ（２度目） | 剥がれた部分をトーチにより再溶着した。パッチによる補修については今後再度剥がれ等が生じた場合に検討することとした。 |
| 平成21年12月22日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布接合部の剥がれ | 剥がれ部分を熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月22日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月22日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月22日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月25日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月25日 | 平成21年12月25日 | 遮水工 | 不織布の穴あき | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |
| 平成21年12月28日 | 平成21年12月28日 | 遮水工 | 遮光性不織布の引っ掻き傷 | パッチを熱溶着し補修。 |