

## 平成21年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成21年10月分)

### 1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

### 2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成21年9月28日	平成21年10月14日	遮水工	溶着の剥がれ	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年9月28日	平成21年10月14日	遮水工	溶着の剥がれ	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年9月28日	平成21年10月14日	遮水工	不織布の引っ掻き傷	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年9月28日	平成21年10月14日	遮水工	溶着の剥がれ	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年10月5日	平成21年10月14日	遮水工	接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年10月5日	平成21年10月14日	遮水工	接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。