

平成21年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成21年11月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成21年10月26日	平成21年11月6日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。（3箇所）	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年10月27日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷（3箇所）	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年10月27日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷（2箇所）	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年11月2日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の穴あき（2箇所）	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成21年11月2日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷	パッチを当てて補修。
平成21年11月4日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷	パッチを当てて補修。
平成21年11月4日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷	パッチを当てて補修。
平成21年11月4日	平成21年11月6日	遮水工	不織布の引っ掻き傷	パッチを当てて補修。