

平成22年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成22年5月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
調整池（調整槽）	平成21年12月22日～平成22年5月31日	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成22年4月5日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月9日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布のついでみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月19日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布のついでみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月13日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月14日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月19日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年4月19日	平成22年5月6日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。（2箇所）	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年5月19日	平成22年5月28日	遮水工	遮光性不織布のついでみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。