

平成22年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成22年6月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

2. 措置状況

異常発生日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成22年6月3日	平成22年6月3日	遮水工	遮光性不織布の補修箇所が剥がれかけていた。	トーチを使用し、再度、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月7日	平成22年6月7日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年6月14日	平成22年6月18日	遮水工	遮光性不織布接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。