

平成22年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成22年8月分)

1. 施設点検状況

| 点検項目 | 点検年月日 | 点検結果 |
|-----------|-----------------------|------|
| 擁壁（貯留構造物） | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |
| 遮水工 | 毎日（土日祝日を除く） | 異常あり |
| 浸出液処理設備 | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |
| 調整池（調整槽） | 平成22年8月27日～平成22年8月30日 | 異常なし |

2. 措置状況

| 異常発生年月日 | 措置年月日 | 点検項目 | 異常の状況 | 措置内容 |
|------------|------------|------|-----------------------|-------------------------------|
| 平成22年8月3日 | 平成22年8月4日 | 遮水工 | 遮光性不織布のついでみ痕。 | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月4日 | 平成22年8月4日 | 遮水工 | 遮光性不織布のついでみ痕。 | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月16日 | 平成22年8月16日 | 遮水工 | 遮光性不織布のついでみ痕。 | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月23日 | 平成22年8月23日 | 遮水工 | 遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。 | トーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月23日 | 平成22年8月23日 | 遮水工 | 遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。 | トーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月23日 | 平成22年8月23日 | 遮水工 | 遮光性不織布表面のついでみ痕が確認された。 | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年8月30日 | 平成22年8月30日 | 遮水工 | 遮光性不織布表面のついでみ痕が確認された。 | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |