

## 平成22年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成22年9月分)

### 1. 施設点検状況

| 点検項目      | 点検年月日       | 点検結果 |
|-----------|-------------|------|
| 擁壁（貯留構造物） | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |
| 遮水工       | 毎日（土日祝日を除く） | 異常あり |
| 浸出液処理設備   | 毎日（土日祝日を除く） | 異常なし |

### 2. 措置状況

| 異常発生日     | 措置年月日     | 点検項目 | 異常の状況                      | 措置内容                          |
|-----------|-----------|------|----------------------------|-------------------------------|
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。（2箇所） | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |
| 平成22年9月6日 | 平成22年9月6日 | 遮水工  | 遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。      | 予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。 |