

平成25年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成25年5月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備 (防凍措置状況)	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
調整池（調整槽）	平成25年5月28日～29日	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
H25.5.21	H25.5.22	遮水工	遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
H25.5.21	H25.5.22	遮水工	遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
H25.5.21	H25.5.22	遮水工	遮光性不織布表面についばみ痕が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。