

## 平成21年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成21年7月分)

### 1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

### 2. 措置状況

異常発生日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成21年7月1日	平成21年7月16日	遮水工	上部遮水シートと下部遮水シート間の滞水が確認された。	H21.6.2の異常と同様に、工事施工時の状況等から、施工中に上層遮水シートと下層遮水シート間に残存し拡散していた雨水等が、埋立に伴う各種荷重の作用により局所的に集中し、滞水したものであると判断された。 このため、滞水量が多い4カ所において上層遮水シートを部分的に切開し、滞水を除去した。
平成21年7月6日	平成21年7月16日	遮水工	遮光性不織布に、鋭利な物で刺したような穴が2カ所並んであった。一方については、不織布を貫通していた。	異常箇所周辺の遮光性不織布を一旦撤去し上層遮水シートの状況を確認したところ、シートに若干の傷が認められたため、押し出し溶着機により当該箇所を補強、その後遮光性不織布のパッチ補修をした。