

○安全管理委員会による遮水シート損傷事故現場確認作業実施状況

日 時：平成22年2月6日（土）13時00分～
場 所：山梨県環境整備センター埋立地

1. 状況写真

《損傷事故現場にて概要説明》



《滞水の採水状況①》



《滞水の採水状況②》



《滞水の採水状況③》



《滞水の採水状況④》



《損傷不織布の目視確認状況》



《損傷上層遮水シートを目視確認状況》




《損傷下層遮水シートを目視確認状況①》



《損傷下層遮水シートを目視確認状況②》



《損傷下層遮水シート負圧試験状況①》



《損傷下層遮水シート負圧試験状況②》



《溶着部分の剪断強度試験状況①》



《溶着部分の剪断強度試験状況②》



《下層遮水シート変形箇所溶着状況》



《溶着用トーチの温度表示》



《変形箇所溶着後の負圧試験状況①》



《変形箇所溶着後の負圧試験状況②》



《溶着箇所の押し出し補強状況①》



《溶着箇所の押し出し補強状況②》



《中間不織布敷設状況①》



《中間不織布敷設状況②》



《上層遮水シート溶着状況①》



《上層遮水シート溶着状況②》



《上層遮水シート負圧試験状況①》



《上層遮水シート負圧試験状況②》



《上層不織布敷設状況①》



《上層不織布敷設状況②》



《保護土施工状況》



《作業完了状況》

