

平成23年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成23年10月分)

1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成22年10月4日	平成23年10月19日	遮水工	H22.10/2(土)17:00、10/3(日)9:00及び17:00の漏水検知システムの結果判定図で異常検知(高電流値)地点がD21-U22地点を中心に最大12地点発生	平成23年10月7日(金)に開催された平成23年第4回安全管理委員会における了承を受け、漏水検知システムの異常検知に係る原因究明調査における現地調査箇所の新設作業として、上層遮水シートの補修、不織布の施工を実施