




写真-38 実証実験(2日目) 加重面積小で通電ありの2回目では-1kPa未満~-12kPaで気泡発生








写真-40

実証実験(2日目) ①切り取り遮水シート -60kPa でも気泡発生なし











写真-42

実証実験(2日目) ②切り取り遮水シート -60kPa でも気泡発生なし





写真-44 実証実験(2日目) ③切り取り遮水シート  $-25\text{kPa}$  で気泡発生











写真-48

実証実験(2日目) ④切り取り遮水シート -60kPa でも気泡発生なし





