

# 平成24年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成24年12月分)

## 1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備 (防凍措置状況)	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

## 2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
H24.12.18	H24.12.18	遮水工	漏水検知システム過電流保護ヒューズの断線	部品を交換し、翌日午前0時開始分の定時測定において正常稼働を確認。
H24.12.19	H25.5.21	遮水工	漏水検知システムの結果判定図で異常検知（高電流値）地点がD09-U47地点を中心に発生	発生日から廃棄物の搬入を停止。 漏水検知システムの異常検知に係る原因究明調査における現地調査箇所の復旧作業として、上層遮水シートの補修、不織布の施工を実施。