

# 平成21年度山梨県環境整備センター施設点検状況 (平成22年2月分)

## 1. 施設点検状況

点検項目	点検年月日	点検結果
擁壁（貯留構造物）	毎日（土日祝日を除く）	異常なし
遮水工	毎日（土日祝日を除く）	異常あり
浸出液処理設備	毎日（土日祝日を除く）	異常なし

## 2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
平成22年2月15日	平成22年2月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年2月16日	平成22年2月25日	遮水工	遮光性不織布に接合部の剥がれが確認された。	トーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年2月22日	平成22年2月25日	遮水工	遮光性不織布の口あきが確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年2月22日	平成22年2月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ張り傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。
平成22年2月23日	平成22年2月25日	遮水工	遮光性不織布に引っ掻き傷が確認された。	予備の遮光性不織布及びトーチを使用し、熱溶着にて補修した。