




写真-26 実証実験(1日目) 加重面積を大きくして加重 装置の限界近くまで二度加重したが通電なし






写真-27 実証実験(1日目) 圧力測定フィルム 加重面積大でも加重は銅線電極交点部分に集中 H23.6.30




写真-28 実証実験(1日目) 加重面積大で通電なしの上層遮水シートの銅線電極交点部の圧迫跡










写真-30 実証実験(1日目) 加重面積小で通電ありの上層遮水シートの銅線電極交点部の圧迫跡
















写真-36

実証実験(2日目) -8kPa で気泡発生した遮水シートを2回目の負圧実験

