




漏水検知システムの結果判定図


平成22年10月2日(土) 9時測定分(異常なし)




平成22年10月2日(土) 17時測定分(異常あり)




平成22年10月3日(日) 9時測定分(異常あり)




レベル2判定地点の電流値




平成22年10月3日(日) 17時測定分(異常あり)




レベル2判定地点の電流値




平成22年10月4日(月) 9時測定分(異常あり)




レベル2 判定地点の電流値




平成22年10月4日(月) 19時45分測定分(異常あり)



レベル2判定地点の電流値



異常原因位置の推定作業結果



※ 平成22年10月5日（火）9時測定分から現在（10月20日（水）17時測定分）
まで上記異常原因推定位置（直径1mの赤丸範囲内）に変化なし