


環境モニタリング結果について

環境モニタリング調査地点図

資料 1：地図

(公財) 山梨県環境整備事業団

(浸出水、浸出水処理施設放流水、センター内地下水、発生ガス、悪臭)




- 浸出水、放流水
【1】浸出水
【2】浸出水処理施設放流水

- センター内地下水
① 観測井1号
② 観測井2号
③ 観測井3号
④ モニタリング人孔

- 発生ガス
(1) (2) (3)
- 悪臭
I (夏季) II (冬季)

(放流先河川、周辺地下水)



- 放流先河川
【1】湯沢川上流(開拓道路交差点上流部)
【2】湯沢川下流(市道1号線交差点上流部)

- 周辺地下水
① 旧水源井戸
② 簡易水道浅尾原水源
③ 簡易水道中込水源
④ 浅尾地区民有井戸
⑤ 上神取地区民有井戸(1)
⑥ 上神取地区民有井戸(2)