



# 防災調整池の底質の状況について

## 1. 調査日及び調査地点

- ・調査日：令和7年11月27日（木曜日）
- ・調査地点：防災調整池の水を抜いた上で、中心点及び中心から3m間隔を空けた4方位の計5地点において、底質の厚さを計測



## 2. 令和7年度底質（底泥）調査状況

